PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 72	39/12	31.08.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Piasek gliniasty	Pg
1.00		1.00				
1.50		1.50				
2.00		2.00				
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ∇
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
GreenCon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100869080

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055609
NIP 8311619007 REGON 100959080

Modliborzyce, dn. 31,08,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 39/12,** w miejscowości **Wolica Kolonia 72**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła **0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055609
NIP 8311619007 REGON 100959080

Opracował:

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 69	49/2	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Piasek gliniasty	Pg
1.00		1.00		0,90		
1.50		1.50				
2.00		2.00			Piasek drobny	Pd
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099, tel. 519055509
NIP 8311618007 REGON 100859080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555[illegible]
NIP 8311619007 REGON 100[illegible]

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 49/2,** w miejscowości **Wolica Kolonia 69**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555[illegible]
NIP 8311619007 REGON 100[illegible]

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 2	935/2;935/1	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Piasek gliniasty	Pg
1.00		1.00		0,90		
1.50		1.50				
2.00		2.00			Piasek drobny	Pd
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon ZIELONE TECHNOLOGIE
Spółka konsultingowo-szk...
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 675 00 99, tel. 51...
NIP 8311619007 REGO...

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5[illegible]
NIP 8311619007 REGON [illegible]

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 935/2;935/1,** w miejscowości **Wolica Kolonia 2**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.

- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ -**4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)

2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5[illegible]
NIP 8311619007 REGON [illegible]

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 20	1053	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			Humus	H
0.50		0.50				
1.00		1.00		0,90	Glina piaszczysta	Gp
1.50		1.50				
2.00		2.00		2,10	Piasek gruby	Pr
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon ZIELONE TECHNOLOGIE
Spółka konsultingowo-szk...
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 675009[illegible] tel. 5[illegible]
NIP 831[illegible]

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859081

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 1053,** w miejscowości **Wolica Kolonia 20**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-5**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła **0,75m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859081

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 11	977/1;978/1	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
				0,30	Piasek drobny	Pd
0.50		0.50		0,60		
1.00		1.00				
1.50		1.50				
2.00		2.00			Glina pylasta	Gn
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100[illegible]

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 977/1;978/1,** w miejscowości **Wolica Kolonia 11**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
   - Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-6,**
   - Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła **0,90m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

Opracował:

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia	1074	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			Humus	H
0.50		0.50				
1.00		1.00		0,90	Glina piaszczysta	Gp
1.50		1.50				
2.00		2.00		2,10	Piasek gruby	Pr
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311618007 REGON 100859080

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 1074,** w miejscowości **Wolica Kolonia**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła **0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Opracował:



.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia	103	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,30		
1.00		1.00				
1.50		1.50				
2.00		2.00			Piasek drobny	Pd
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055609
NIP 8311619007 REGON 100869080

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 103,** w miejscowości **Wolica Kolonia** ; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ - **4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

. . . . . .

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 10	970/1;975/1	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
				0,30		
0.50		0.50				
1.00		1.00				
1.50		1.50				
2.00		2.00			Piasek średni	Ps
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ∇
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619907 REGON 100859080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555[illegible]
NIP 8311619007 REGON 10085908[illegible]

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 970/1;975/2,** w miejscowości **Wolica Kolonia 10**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.

- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ - 7,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**1,05m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)

2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555[illegible]
NIP 8311619007 REGON 10085908[illegible]

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 10	971	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Piasek drobny	Pd
1.00		1.00				
1.50		1.50		1,20		
2.00		2.00				
2.50		2.50			Piasek pylasty	Pn
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon GEOINŻYNIERIA TECHNOLOGIE
Spółka konsultingowo-szkol...
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 675 08 89, tel. kom. ...
NIP 8311619067 REGON ...

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100b59018

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 971,** w miejscowości **Wolica Kolonia 10**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ - **5**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,75m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Opracował:



. . . . . .

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 6	944;947;948	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Piasek średni	Ps
1.00		1.00				
1.50		1.50		1,20		
2.00		2.00				
2.50		2.50			Piasek pylasty	Pn
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**

Zwierciadło wody nawierconej – ∇

Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Spółka konsultingowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-1
tel./fax 43 875
NIP 831

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555[illegible]
NIP 8311619007 REGON 100[illegible]

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 944;947;948,** w miejscowości **Wolica Kolonia 6**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-6**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,90m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555[illegible]
NIP 8311619007 REGON 100[illegible]

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 9a	980;979	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Piasek drobny	Pd
1.00		1.00				
1.50		1.50		1,20	Piasek gliniasty	Pg
2.00		2.00				
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311618007 REGON 100859080

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 980;979,** w miejscowości **Wolica Kolonia 9a**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

Opracował:

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 13	1066/1065	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Piasek średni	Ps
1.00		1.00				
1.50		1.50		1,20		
2.00		2.00				
2.50		2.50			Piasek pylasty	Pn
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100159980

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 1066/1065,** w miejscowości **Wolica Kolonia 13**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.

- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)

2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Opracował: ……

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 30	1036;1037	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
				0,20		
0.50		0.50			Piasek pylasty	Pn
1.00		1.00		1,00	Piasek gliniasty	Pg
1.50		1.50		1,50		
2.00		2.00				
2.50		2.50			Glina piaszczysta	Gp
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5[illegible]
NIP 8311619007 REGON 100[illegible]

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519066609
NIP 8311619007 REGON 100859080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 1036;1037,** w miejscowości **Wolica Kolonia 30**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-2**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła **0,30m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519066609
NIP 8311619007 REGON 100859080

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 4	937	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,60	Namuł	Nm
1.00		1.00				
1.50		1.50		1,20		
2.00		2.00				
2.50		2.50			Piasek gliniasty	Pg
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Grecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 51[illegible]
NIP 8311619007 REGON 10[illegible]

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 937,** w miejscowości **Wolica Kolonia 4**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-5**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła **0,75m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 21	1051	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Glina pylasta	Gn
1.00		1.00				
1.50		1.50				
2.00		2.00		2,00	Piasek drobny	Pd
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 6190555[illegible]
NIP 8311619007 REGON 10[illegible]

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 1051,** w miejscowości **Wolica Kolonia 21**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
   - Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-4**,
   - Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła **0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Opracował:

Spółka konsultingowo-...
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, ... Łask
tel./fax 43 ... tel. ...
NIP 831...

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 37	1514;1515;1516	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,60		
1.00		1.00			Glina pylasta	Gn
1.50		1.50				
2.00		2.00		2,00		
2.50		2.50				
3.00		3.00			Piasek drobny	Pd
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzezna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519
NIP 8311619
REGON 100859080

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100869080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 1514;1515;1516,** w miejscowości **Wolica Kolonia 37**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-5**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,75m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100869080

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia	1373; 1374; 1375	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,60	Glina pylasta	Gn
1.00		1.00				
1.50		1.50				
2.00		2.00		2,00	Piasek drobny	Pd
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ∇
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100159080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555 09
NIP 8311618007 REGON 100859080

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 1373; 1374; 1375,** w miejscowości **Wolica Kolonia**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
   - Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ -**3**,
   - Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,45m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555 09
NIP 8311618007 REGON 100859080

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 69a	49/1	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40		
1.00		1.00				
1.50		1.50			Piasek gliniasty	Pg
2.00		2.00				
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ∇
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Greecon

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzezna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750[illegible] tel. 5[illegible]
NIP 8311619007 REGON [illegible]

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555019
NIP 8311619007 REGON 100859080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 49/1,** w miejscowości **Wolica Kolonia 69a**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ **-4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła **0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła pierwszego użytkowego poziomu wód podziemnych.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji po dodaniu warstwy chłonnej adekwatnej do liczby mieszkańców.
5. Przepuszczalność i chłonność gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy chłonnej z grysu o gramaturze 16 – 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi zaczynać się minimum od poziomu terenu.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 5190555019
NIP 8311619007 REGON 100859080

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 22	1049; 1050	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,30		
1.00		1.00				
1.50		1.50				
2.00		2.00			Piasek drobny	Pd
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50		3.50				
	Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej					

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 579055509
NIP 8311619007 REGON 100850061

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 1049; 1050,** w miejscowości **Wolica Kolonia 22**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ - **4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła …**0,60m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Opracował:

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100859080

.....

PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres	Numer działki	Data wiercenia
Wolica Kolonia 66	91	19.05.2016

Głębokość odwiertu	Głębokość zwierciadła wody	Profil litologiczny		Przelot warstwy	Opis makroskopowy	
[m.p.p.t.]	[m.p.p.t.]	[m]	Profil litologiczny	[m.p.p.t.]	Opis litologiczny	Symbol gruntu
0.00		0.00			humus	H
0.50		0.50		0,40	Piasek drobny	Pd
1.00		1.00				
1.50		1.50				
2.00		2.00				
2.50		2.50				
3.00		3.00				
3.50	**Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**	3.50				

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wód gruntowych - **Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej**
Zwierciadło wody nawierconej – ▽
Zwierciadło wody ustabilizowanej – ▼

Podpis i pieczątka uprawnionej osoby

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzezna 5, 98-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519055509
NIP 8311619007 REGON 100[illegible]

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 96-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519056609
NIP 8311619007 REGON 100869080

Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

.....
(pieczęć firmowa)

O p i n i a

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertów stwierdzamy, że na działce **nr ew. 91,** w miejscowości **Wolica Kolonia 66**; 23-310 Modliborzyce.

może być zastosowana przydomowa oczyszczalnia ścieków, gdyż spełnione są warunki wymagane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z póź. zmianami) § 11.

1. Ścieki pochodzić będą z budynku mieszkalnego **jednorodzinnego,** nie podłączonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref ochronnych ujęć wody podziemnej.
- Ilość osób (RLM – równoważna ilość mieszkańców), które będą korzystały z PBOŚ - **4**,
- Dobowa ilość ścieków wprowadzanych do środowiska będzie wynosiła 0,6 **m^3,** (Qdob = ilość osób x 0,15 m^3/Mxd)
2. Ilość ścieków nie przekracza 5,0 m^3 na dobę.
3. Nie dowiercono się do zwierciadła wody podziemnej.
4. Przepuszczalność i chłonność gruntu jest wystarczająca dla przyjęcia ścieków jakie w ciągu doby będą wprowadzone do środowiska dla tej lokalizacji.

Spółka konsultingowo-szkoleniowa
Greecon Sp. z o.o.
ul. Brzeźna 5, 96-100 Łask
tel./fax 43 6750099 tel. 519056609
NIP 8311619007 REGION 100869080

Opracował:
. . . . . .